T.C.

ELAZIĞ VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ELAZIĞ İLİ KARAKOÇAN İLÇESİ Sağın köyü yemişli mezrasi KÖYÜNDE/ MAHALLESİNDE 24.01.2020 TARİHİNDE

Meydana Gelen Deprem Afeti Nedeniyle Konut, Ahır ve İşyerleri ACİL YIKILACAK Derecede

HASAR GÖREN AFETZEDELERE AİT (KESİN HASAR TESPİT) İSİM LİSTESİDİR.

Sıra No.	CADDE/ SOKAK	KAPI NO	TC Kimlik No	ADI VE SOYADI	BABA ADI	KULLANIM ŞEKLİ	AÇIKLAMALAR	İTİRAZ KODU
1		13 / 1		Hüsnü kaya		Tespit Edilemedi	- Depremden önce on cephe giriş yıkılmış ayrıca sivrice depremiyle taban cokmus	5T38U

Hıdır TATAR
Şube Müdürü

Uğur AYDEMİR
ÇED ve Çevre İzinleri
Sorumlu Şube Müdürü V.

Yerinde yapılan hasar tespit inceleme raporlarına dayanarak hazırlanmıştır.

BU İSİM LİSTESİ DAHA SONRA YAPILACAK ASIL İŞLEMLERE ESAS OLMAK UZERE HAZIRLIK İŞLEMİ MAHİYETİNDE DÜZENLENMİŞTİR.

GAYRİMENKULLERİ KESİN BİR ŞEKİLDE HASARSIZ OLARAK BELİRLENEN VEYA GAYRİMENKULLERİN HASAR TESPİTİ HİÇ YAPILMAYANLARIN YARGI YOLUNA GİTMEDEN ÖNCE 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN 10'NCU MADDESİ UYARINCA HASAR TESPİTİ YAPTIRMAK İÇİN 30 GÜN ZARFINDA İDAREYE BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

T.C.

ELAZIĞ VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ELAZIĞ İLİ KARAKOÇAN İLÇESİ Sağın köyü KÖYÜNDE/ MAHALLESİNDE 24.01.2020 TARİHİNDE

Meydana Gelen Deprem Afeti Nedeniyle Konut, Ahır ve İşyerleri AĞIR HASARLI Derecede

HASAR GÖREN AFETZEDELERE AİT (KESİN HASAR TESPİT) İSİM LİSTESİDİR.

Sıra No.	CADDE/ SOKAK	KAPI NO	TC Kimlik No	ADI VE SOYADI	BABA ADI	KULLANIM ŞEKLİ	AÇIKLAMALAR	İTİRAZ KODU
1		25 / 1				Konut	- Naci aydinin evi	33E3B
2		24 / 1				Konut	- Mustafa aydinin evi	Z6ZKP
3		24 / 2				Konut	- Mustafa aydinin evi	Z6ZKP
4		21 / 1				Ahır	- Hacı aydinin ahiri	4UNUR
5		18 / 1				Ahır	- Şükrü aslanın evi	URDRG
6		16 / *					- Metin fincanın evi. Deprem konutu	6N335
7		15 / 1				Ahır	- Metin fincanın evi	VDVK5
8		15 / 1				Konut	- Metin fincanın evi	VDVK5
9		9-a / 1				Ahır	- Mehmet öncünün ahiri	S7SME
10		12-c / 1				Ahır	- Okçular depreminden etkilenmiş. Elâzığ depreminde kerpiçler çatlağı artmış. Sultan kayanın evi	HCF6S
11		12-c / 1	37828253042	Sultan kaya	Emin	Konut	- Okçular depreminden etkilenmiş. Elâzığ depreminde kerpiçler çatlağı artmış. Sultan kayanın evi	HCF6S
12		7 / *					- Ana taşıyıcılar deforme olmuş. Köyün maddesinin cami	BZD8M
13		12 / 1	30139508986	Talip yiğitler	Suleyman	Konut	- Talip yiğitlerin yapisi. Ahşap taşıyıcı döşeme elemanlainda ciddi deforme oluşmuştur.ayrica kerpiç duvarlarda zemin katta çatlamalar mevcut. Içerde ve dışarda	EUS2F
14		12 / 1				Depo	- Talip yiğitlerin yapisi. Ahşap taşıyıcı döşeme elemanlainda ciddi deforme oluşmuştur.ayrica kerpiç duvarlarda zemin katta çatlamalar mevcut. Içerde ve dışarda	EUS2F
15	YEMİŞLİK	Belirtilmiyor / 1				Konut	- Konut sahibinin beyanına göre 2010 Okçular depreminde zemin kattaki konuttan hak sahibi olunmuş ancak bodrum katındki ahırdan hak sahibi olunmamış	BFYB7
16	YEMİŞLİK	Belirtilmiyor / 1	19951848678	Emrullah Köçer	Davut	Ahır	- Konut sahibinin beyanına göre 2010 Okçular depreminde zemin kattaki konuttan hak sahibi olunmuş ancak bodrum katındki ahırdan hak sahibi olunmamış	BFYB7

Hıdır TATAR
Şube Müdürü

Uğur AYDEMİR
ÇED ve Çevre İzinlerinde
Sorumlu Şube Müdürü V

Yerinde yapılan hasar tespit inceleme raporlarına dayanarak hazırlanmıştır.

BU İSİM LİSTESİ DAHA SONRA YAPILACAK ASIL İŞLEMLERE ESAS OLMAK ÜZERE HAZIRLIK İŞLEMİ MAHİYETİNDE DÜZENLENMİŞTİR.

GAYRİMENKULLERİ KESİN BİR ŞEKİLDE HASARSIZ OLARAK BELİRLENEN VEYA GAYRİMENKULLERİN HASAR TESPİTİ HİÇ YAPILMAYANLARIN YARGI YOLUNA GİTMEDEN ÖNCE 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN 10'NCU MADDESİ UYARINCA HASAR TESPİTİ YAPTIRMAK İÇİN 30 GÜN ZARFINDA İDAREYE BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

T.C.

ELAZIĞ VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ELAZIĞ İLİ KARAKOÇAN İLÇESİ Sağın köyü KÖYÜNDE/ MAHALLESİNDE 24.01.2020 TARİHİNDE

Meydana Gelen Deprem Afeti Nedeniyle Konut, Ahır ve İşyerleri AZ HASARLI Derecede

HASAR GÖREN AFETZEDELERE AİT (KESİN HASAR TESPİT) İSİM LİSTESİDİR.

Sıra No.	CADDE/ SOKAK	KAPI NO	TC Kimlik No	ADI VE SOYADI	BABA ADI	KULLANIM ŞEKLİ	AÇIKLAMALAR	İTİRAZ KODU
1		20 / 1				Konut	- Sukri aslanın evi. Palu okçular depreminde etkilenmiş olduğunu songul aslan beyan etmistir.	DFHME
2	YEMİŞLİK	13 / 1		Mehmet Dağyapan	Hüseyin	Konut		GVHDN
3	YEMİŞLİK	Belirlenemiyor / 1	20617826428	Mehmet Sadık Yıldırım	Ahmet	Konut	- Konut sahibinin beyanına göre 2010 Okçular depreminde hak sahibi olunmuş.	7ZERJ
4	YEMİŞLİK	Belirlenemiyor / 1				Ahır	- Konut sahibinin beyanına göre 2010 Okçular depreminde hak sahibi olunmuş.	7ZERJ

Hüdr TATAR
Şube Müdür

SAYFA NO: 1

Uğur AYDEMİR
ÇED ve Çevre İzinlerinden
Sorumlu Şube Müdürü V

Yerinde yapılan hasar tespit inceleme raporlarına dayanarak hazırlanmıştır.

BU İSİM LİSTESİ DAHA SONRA YAPILACAK ASIL İŞLEMLERE ESAS OLMAK ÜZERE HAZIRLIK İŞLEMİ MAHİYETİNDE DÜZENLENMİŞTİR.

GAYRİMENKULLERİ KESİN BİR ŞEKİLDE HASARSIZ OLARAK BELİRLENEN VEYA GAYRİMENKULLERİN HASAR TESPİTİ HİÇ YAPILMAYANLARIN YARGI YOLUNA GİTMEDEN ÖNCE 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN 10'NCU MADDESİ UYARINCA HASAR TESPİTİ YAPTIRMAK İÇİN 30 GÜN ZARFINDA İDAREYE BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

T.C.
ELAZIĞ VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ELAZIĞ İLİ KARAKOÇAN İLÇESİ Sağın köyü KÖYÜNDE/ MAHALLESİNDE 24.01.2020 TARİHİNDE

Meydana Gelen Deprem Afeti Nedeniyle Konut, Ahır ve İşyerleri HASARSIZ Derecede

HASAR GÖREN AFETZEDELERE AİT (KESİN HASAR TESPİT) İSİM LİSTESİDİR.

Sıra No.	CADDE/ SOKAK	KAPI NO	TC Kimlik No	ADI VE SOYADI	BABA ADI	KULLANIM ŞEKLİ	AÇIKLAMALAR	İTİRAZ KODU
1		28 / 1				Konut	- Köyün okul binası ancak faal degil. Icinde selvi aydin yaşıyor. Beyan bülent kucukkaya	EV8TF
2		29/a / 1				Ahır	- No 29 yapinin sahibi Mustafa aydın ahiri	ZE8YY
3		29 / 1				Konut	- Mustafa aydinin evi	6C8KS
4		27/a / 1				Depo	- Selvi aydinin 27 nolu yapinin yani	4DD3H
5		27 / 1				Konut		7F5E2
6		30 / 1				Konut	- Mehmet Aydın nin evi	6CVBB
7		26 / 1				Konut	- Ercan aydinin evi	S77TP
8		26A / 1				Ahır	- Ercan aydinin ahiri	KA6EJ
9		26/b / *					- Nimet aydin adina kayitli yer. Beyan ercan aydin	5CNSN
10		26 / 1				Depo	- Nurettin kucukkayanin evi	KFB72
11		26 / 1				Konut	- Nurettin kucukkayanin evi	KFB72
12		23 / 1				Konut	- Hıdır doğanın evi	AMTMY
13		22 / 1				Konut	- Hamide doğanın evi	3ND8A
14		31 / 1				Konut	- Köy konağı	F6A4B
15		32 / 1				Konut	- Gazı fincanın evi	5CUF2
16		32 / 2				Konut	- Gazı fincanın evi	5CUF2
17		21 / 1				Depo	- Cahit aslanın evi	UKD63
18		21 / 1				Konut	- Cahit aslanın evi	UKD63
19		19 / *					- Köyün camisi	6T3KH
20		18 / 1				Konut	- Caminin lojmanı.	6PEGN

Hıdır TATAR
Şube Müdürü

SAYFA NO: 1

Uğur AYDEMİR
ÇED ve Çevre İzinlerinden
Sorumlu Şube Müdürü

Yerinde yapılan hasar tespit inceleme raporlarına dayanarak hazırlanmıştır.

BU İSİM LİSTESİ DAHA SONRA YAPILACAK ASIL İŞLEMLERE ESAS OLMAK ÜZERE HAZIRLIK İŞLEMİ MAHİYETİNDE DÜZENLENMİŞTİR.

GAYRİMENKULLERİ KESİN BİR ŞEKİLDE HASARSIZ OLARAK BELİRLENEN VEYA GAYRİMENKULLERİN HASAR TESPİTİ HİÇ YAPILMAYANLARIN YARGI YOLUNA GİTMEDEN ÖNCE 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN 10'NCU MADDESİ UYARINCA HASAR TESPİTİ YAPTIRMAK İÇİN 30 GÜN ZARFINDA İDAREYE BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

T.C.
ELAZIĞ VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ELAZIĞ İLİ KARAKOÇAN İLÇESİ Sağın köyü KÖYÜNDE/ MAHALLESİNDE 24.01.2020 TARİHİNDE

Meydana Gelen Deprem Afeti Nedeniyle Konut, Ahır ve İşyerleri HASARSIZ Derecede

HASAR GÖREN AFETZEDELERE AİT (KESİN HASAR TESPİT) İSİM LİSTESİDİR.

Sıra No.	CADDE/ SOKAK	KAPI NO	TC Kimlik No	ADI VE SOYADI	BABA ADI	KULLANIM ŞEKLİ	AÇIKLAMALAR	İTİRAZ KODU
21		17 / 1				Konut	- Mehmet fincanın evi	6H5ZD
22		14 / 1				Konut	- Muhtar mehmet aslanın evi	VTGED
23		14 / 1				Ahır	- Muhtar mehmet aslanın evi	VTGED
24		14-a / 1				Ahır	- Muhtarın ahiri	47KSN
25		6 / 1				Ahır	- Kemal Arslanın ahiri	BFHAR
26		7 / 1				Konut	- Hatun arslanının evi	RUNGD
27		13 / 1				Konut	- Harun arslanın evi	TMAV7
28		12 / 1				Konut	- Kazım arslanın evi	BB6H6
29		10 / 1				Depo	- Cemal öncünün evi	GZM45
30		10 / 1				Konut	- Cemal öncünün evi	GZM45
31		9 / 1				Konut	- Mehmet öncünün evi	EM5C4
32		10-a / 1				Ahır	- Cemal öncünün ahiri	KT7PS
33		8 / 1				Konut	- Bahattin kılıncin evi	YUMFD
34		8 / 1				Depo	- Bahattin kılıncin evi	YUMFD
35		8-a / 1				Ahır	- Bahattin kılıcın ahiri	SVM6F
36		4-a / 1				Konut	- Ceyhun arslanın ahiri	Z2NEA
37		4-a / 1				Ahır	- Ceyhun arslanın ahiri	Z2NEA
38		2-a / 1				Ahır	- Fahrettin Aslanın ahiri	BCAYE
39		1-a / 1				Ahır	- Yakup arslanın ahiri	RCHVP
40		1 / 1				Konut	- Yakup arslanın evi	ZREJJ

Hıdır TATAR
Şube Müdürü

Uğur AYDEMİR
ÇED ve Çevre İzinleri
Sorumlu Şube

Yerinde yapılan hasar tespit inceleme raporlarına dayanarak hazırlanmıştır.

BU İSİM LİSTESİ DAHA SONRA YAPILACAK ASIL İŞLEMLERE ESAS OLMAK ÜZERE HAZIRLIK İŞLEMİ MAHİYETİNDE DÜZENLENMİŞTİR.

AYRİMENKULLERİ KESİN BİR ŞEKİLDE HASARSIZ OLARAK BELİRLENEN VEYA GAYRİMENKULLERİN HASAR TESPİTİ HİÇ YAPILMAYANLARIN YARGI YOLUNA GİTMEDEN ÖNCE 2577 AYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN 10'NCU MADDESİ UYARINCA HASAR TESPİTİ YAPTIRMAK İÇİN 30 GÜN ZARFINDA İDAREYE BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

T.C.

ELAZIĞ VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ELAZIĞ İLİ KARAKOÇAN İLÇESİ Sağın köyü KÖYÜNDE/ MAHALLESİNDE 24.01.2020 TARİHİNDE

Meydana Gelen Deprem Afeti Nedeniyle Konut, Ahır ve İşyerleri HASARSIZ Derecede

HASAR GÖREN AFETZEDELERE AİT (KESİN HASAR TESPİT) İSİM LİSTESİDİR.

Sıra No.	CADDE/ SOKAK	KAPI NO	TC Kimlik No	ADI VE SOYADI	BABA ADI	KULLANIM ŞEKLİ	AÇIKLAMALAR	İTİRAZ KODU
41		2 / 1				Konut	- Fahrettin Aslanın evi	PC5H6
42		3 / 1				Konut	- Besime arslanın evi	E23MV
43		4 / 1				Konut	- Ceyhan arslanın evi	H5K6N
44		5 / 1				Konut	- Yaşar arslanın evi	5MF7T
45		5-a / 1				Ahır	- Yaşar arslanın ahiri	UN35F
46		33 / 1		Ali kucukkaya	Zulfi	Konut	- Ali kucukkayanin yapisi	GAE5F
47		33/B / 1		Ali kucukkaya	Zulfi	Ahır		FYGR4
48		33/B / 2				Ahır		FYGR4
49		35 / 1		Hasan kilic	Suleyman	Konut	- Hasan kılıç 'ın evi	6D5VR
50		35 / 2				Konut	- Hasan kılıç 'ın evi	6D5VR
51		36 / 1	43768054298	Abdullah kilic	Hasan kilic	Konut	- Abdullah kılıç 'ın deprem konutu	DNUNJ
52		35-a / 1		Hasan kilic	Suleyman	Ahır	- Hasan kılıç 'ın ahiri	Y2M2K
53		34 / 1				Depo	- Barış kucukkayanin evi	3UVD3
54		34 / 1	38401233970	Barış kucukkaya	Ali	Konut	- Barış kucukkayanin evi	3UVD3
55		1 / 1		Idris yildiz	Ahmet	Konut	- Idris yılmazın evi	M3RYR
56		1-a / 1		Idris yıldız	Isa	Ahır	- Idris yıldızın ahiri	G2ZJU
57		12-a / 1	37824253106	Mücahit kaya	Emin	Konut	- Mücahit kayanın evi. Dayanınca yaşanan okçular depreminde ev hasar almış. İçerde ducar catlakları var. Beyan mirhan kaya	NC7RG
58		4 / 1	37870251676	Yusuf kaya		Konut	- Yusuf kayanın evi	64YS4
59		3 / 1	31681457500	Ismet kaya	Bekir	Konut	- Ismet kayanın evi	FHZR5
60		2-a / 1	41215142550	Mehmet sait koc	Sait	Ahır	- Mehmet sait koç un ahiri	UPJUH

Hidir TATAR
Şube Müdürü

SAYFA NO: 3

Uğur AYDEMİR
ÇED ve Çevre İzinlerinde
Sorumlu Şube Müdürü

Yerinde yapılan hasar tespit inceleme raporlarına dayanarak hazırlanmıştır.

'U İSİM LİSTESİ DAHA SONRA YAPILACAK ASIL İŞLEMLERE ESAS OLMAK ÜZERE HAZIRLIK İŞLEMİ MAHİYETİNDE DÜZENLENMİŞTİR.

GAYRİMENKULLERİ KESİN BİR ŞEKİLDE HASARSIZ OLARAK BELİRLENEN VEYA GAYRİMENKULLERİN HASAR TESPİTİ HİÇ YAPILMAYANLARIN YARGI YOLUNA GİTMEDEN ONCE 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN 10'NCU MADDESİ UYARINCA HASAR TESPİTİ YAPTIRMAK İÇİN 30 GÜN ZARFINDA İDAREYE BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

T.C.

ELAZIĞ VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ELAZIĞ İLİ KARAKOÇAN İLÇESİ Sağın köyü KÖYÜNDE/ MAHALLESİNDE 24.01.2020 TARİHİNDE

Meydana Gelen Deprem Afeti Nedeniyle Konut, Ahır ve İşyerleri HASARSIZ Derecede

HASAR GÖREN AFETZEDELERE AİT (KESİN HASAR TESPİT) İSİM LİSTESİDİR.

Sıra No.	CADDE/ SOKAK	KAPI NO	TC Kimlik No	ADI VE SOYADI	BABA ADI	KULLANIM ŞEKLİ	AÇIKLAMALAR	İTİRAZ KODU
61		2-a / 2				Ahır	- Mehmet sait koç un ahiri	UPJUH
62		2 / 1	41215142550	Mehmet sait koc		Konut	- Mehmet sait koc	YDZYM
63		5 / 1	37444265870	Mirhan kaya	Mehmet can	Konut	- Mirhan kayanın evi	MNVEE
64		6 / 1				Konut	- Imam evi	V2C7K
65		21 / 1		Erkan aydin		Konut		6RY2M
66		8 / 1		Seyfettin kaya	Ali rıza kaya	Konut	- Seyfettin kayanın evi	MFUSP
67		9 / 1		Bahri gocer		Konut	- Bahri göçerin evi	KGHEP
68		9 / 1				Depo	- Bahri göçerin evi	KGHEP
69		- / 1		Mehmet kocer		Konut	- Mehmet kocer in bu yapisi okcular depreminde hasar almis . Yerine başka yerde deprem konutu yapılmıştır.	TP8M4
70		- / 1				Ahır	- Mehmet kocer in bu yapisi okcular depreminde hasar almis . Yerine başka yerde deprem konutu yapılmıştır.	TP8M4
71		11/1 / *					- Yemişli mezra okulu	3F53S
72		11 / 1				Konut	- Sağın koyu Yemisli mezrası okul lojmani	UVE4K
73		11 / 2				Konut	- Sağın koyu Yemisli mezrası okul lojmani	UVE4K
74	YEMİŞLİK	14 / 1	20746822124	Mustafa yıldırım	Ahmet	Konut		85DTY
75	YEMİŞLİK	14 / 2		Mustafa yıldırım		Konut		85DTY

Hıdır TATAR
Şube Müdürü

Uğur AYDEMİR
ÇED ve Çevre İzinlerinde
Sorumlu Şube Müdürü

Yerinde yapılan hasar tespit inceleme raporlarına dayanarak hazırlanmıştır.

U İSİM LİSTESİ DAHA SONRA YAPILACAK ASIL İŞLEMLERE ESAS OLMAK ÜZERE HAZIRLIK İŞLEMİ MAHİYETİNDE DÜZENLENMİŞTİR.

GAYRİMENKULLERİ KESİN BİR ŞEKİLDE HASARSIZ OLARAK BELİRLENEN VEYA GAYRİMENKULLERİN HASAR TESPİTİ HİÇ YAPILMAYANLARIN YARGI YOLUNA GİTMEDEN ÖNCE 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN 10'NCU MADDESİ UYARINCA HASAR TESPİTİ YAPTIRMAK İÇİN 30 GÜN ZARFINDA İDAREYE BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

T.C.

ELAZIĞ VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ELAZIĞ İLİ KARAKOÇAN İLÇESİ Sağın köyü KÖYÜNDE/ MAHALLESİNDE 24.01.2020 TARİHİNDE

Meydana Gelen Deprem Afeti Nedeniyle Konut, Ahır ve İşyerleri ORTA HASARLI Derecede

HASAR GÖREN AFETZEDELERE AİT (KESİN HASAR TESPİT) İSİM LİSTESİDİR.

Sıra No.	CADDE/ SOKAK	KAPI NO	TC Kimlik No	ADI VE SOYADI	BABA ADI	KULLANIM ŞEKLİ	AÇIKLAMALAR	İTİRAZ KODU
1		11 / 1				Konut	- Nurettin kılıcın evi	DESAZ
2		17 / 1				Ahır	- Nurettin kılıcın ahiri	7G56S
3		6 / 1				Konut	- Kemal Arslanın evi	A5YBZ
4		12-b / 1	37825253106	Mücahit kaya		Konut	- On cephenin duvarlari elazig sivrice depreminde yikilip tamir edilmis.	EFSVY
5		- / 1		Mehmet kocer		Ahır	- Tavan ahşap taşıyıcı kirişler de derlemeler oluşmuştur.	6TABC

Hıdır TATAR
Şube Müdürü

Uğur AYDEMİR
ÇŞB ve Çevre İzinlerinde
Sorumlu Şube Müdürü V.

Yerinde yapılan hasar tespit inceleme raporlarına dayanarak hazırlanmıştır.

BU İSİM LİSTESİ DAHA SONRA YAPILACAK ASIL İŞLEMLERE ESAS OLMAK ÜZERE HAZIRLIK İŞLEMİ MAHİYETİNDE DÜZENLENMİŞTİR.

GAYRİMENKULLERİ KESİN BİR ŞEKİLDE HASARSIZ OLARAK BELİRLENEN VEYA GAYRİMENKULLERİN HASAR TESPİTİ HİÇ YAPILMAYANLARIN YARGI YOLUNA GİTMEDEN ÖNCE 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN 10'NCU MADDESİ UYARINCA HASAR TESPİTİ YAPTIRMAK İÇİN 30 GÜN ZARFINDA İDAREYE BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

T.C.

ELAZIĞ VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ELAZIĞ İLİ KARAKOÇAN İLÇESİ Sağın köyü yemişli mezrasi KÖYÜNDE/ MAHALLESİNDE 24.01.2020 TARİHİNDE

Meydana Gelen Deprem Afeti Nedeniyle Konut, Ahır ve İşyerleri TESPİT EDİLEMEDİ (GİRİLEMEDİ) Derecede

HASAR GÖREN AFETZEDELERE AİT (KESİN HASAR TESPİT) İSİM LİSTESİDİR.

Sıra No.	CADDE/ SOKAK	KAPI NO	TC Kimlik No	ADI VE SOYADI	BABA ADI	KULLANIM ŞEKLİ	AÇIKLAMALAR	İTİRAZ KODU
1		10 / *					- İçine gidilemedi. Husna sürücünün evi	F6DGP

Hıdır TATAR
Şube Müdür

SAYFA NO: 1

Uğur AYDEMİR
ÇED ve Çevre İzinlerinde
Görevlendirilmiş Şube Müdürü V

Yerinde yapılan hasar tespit inceleme raporlarına dayanarak hazırlanmıştır.

BU İSİM LİSTESİ DAHA SONRA YAPILACAK ASIL İŞLEMLERE ESAS OLMAK ÜZERE HAZIRLIK İŞLEMİ MAHİYETİNDE DÜZENLENMİŞTİR.

GAYRİMENKULLERİ KESİN BİR ŞEKİLDE HASARSIZ OLARAK BELİRLENEN VEYA GAYRİMENKULLERİN HASAR TESPİTİ HİÇ YAPILMAYANLARIN YARGI YOLUNA GİTMEDEN ÖNCE 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN 10'NCU MADDESİ UYARINCA HASAR TESPİTİ YAPTIRMAK İÇİN 30 GÜN ZARFINDA İDAREYE BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

T.C.

ELAZIĞ VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ELAZIĞ İLİ KARAKOÇAN İLÇESİ Sağın köyü yemişli mezrasi KÖYÜNDE/ MAHALLESİNDE 24.01.2020 TARİHİNDE

Meydana Gelen Deprem Afeti Nedeniyle Konut, Ahır ve İşyerleri YIKIK Derecede

HASAR GÖREN AFETZEDELERE AİT (KESİN HASAR TESPİT) İSİM LİSTESİDİR.

Sıra No.	CADDE/ SOKAK	KAPI NO	TC Kimlik No	ADI VE SOYADI	BABA ADI	KULLANIM ŞEKLİ	AÇIKLAMALAR	İTİRAZ KODU
1		19 / *						6ZG5S

Hasar TAŞ...
Şube Müdür...

Uğur AYDEMİR
ÇED ve Çe... İşlemlerinde
Sorumlu Şube Müdürü V

Yerinde yapılan hasar tespit inceleme raporlarına dayanarak hazırlanmıştır.

BU İSİM LİSTESİ DAHA SONRA YAPILACAK ASIL İŞLEMLERE ESAS OLMAK ÜZERE HAZIRLIK İŞLEMİ MAHİYETİNDE DÜZENLENMİŞTİR.

GAYRİMENKULLERİ KESİN BİR ŞEKİLDE HASARSIZ OLARAK BELİRLENEN VEYA GAYRİMENKULLERİN HASAR TESPİTİ HİÇ YAPILMAYANLARIN YARGI YOLUNA GİTMEDEN ÖNCE 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NUN 10'NCU MADDESİ UYARINCA HASAR TESPİTİ YAPTIRMAK İÇİN 30 GÜN ZARFINDA İDAREYE BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.